

Spectrum Test Report





Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.5059 y=0.4155/u'=0.2901 v'=0.5362

CCT=2200K(Duv=0.0001) Dominant WL:Ld =587.2nm Purity=76.6%

Ratio:R=31.8% G=66.4% B=1.8% Peak WL:Lp=629.5nm FWHM=120.1nm

Render Index:Ra=93.0

R1 =94	R2 =99	R3 =98	R4 =93	R5 =94	R6 =97	R7 =89	
R8 =79	R9 =59	R10=96	R11=96	R12=92	R13=95	R14=100	R15=88

Photo Parameters:

Flux = 619.3 lm Eff. : 59.55 lm/W Fe = 2.397 W

Electrical parameters:

V = 23.997 V I = 0.4334 A P = 10.40 W PF = 1.000

Status: Integral T = 560 ms Ip = 52082 (79%)

Model:COB 528 1M 2200K	Number:1
Tester:	Date:2019-11-11
Temperature:25.3Deg	Humidity:65.0%
Manufacturer:	Remarks:24093-1M