

Spectrum Test Report





Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.3510 y=0.3627/u'=0.2111 v'=0.4909

CCT=4826K(Duv=0.0032) Dominant WL:Ld =572.0nm Purity=14.2%

Ratio:R=17.1% G=78.1% B=4.8% Peak WL:Lp=447.5nm FWHM=21.7nm

Render Index:Ra=91.2

R1 =91	R2 =93	R3 =94	R4 =92	R5 =90	R6 =89	R7 =95	
R8 =86	R9 =61	R10=82	R11=91	R12=68	R13=91	R14=97	R15=88

Photo Parameters:

Flux = 925.8 lm Eff. : 90.27 lm/W Fe = 3.147 W

Electrical parameters:

V = 23.997 V I = 0.4274 A P = 10.26 W PF = 1.000

Status: Integral T = 560 ms Ip = 43105 (66%)

Model:COB 528 1M 5000K	Number:1
Tester:	Date:2019-11-11
Temperature:25.3Deg	Humidity:65.0%
Manufacturer:	Remarks:24097-1M