

Spectrum Test Report





Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.3232 y=0.3350/u'=0.2029 v'=0.4731

CCT=5934K(Duv=0.0011) Dominant WL:Ld =493.8nm Purity=3.3%

Ratio:R=15.6% G=79.1% B=5.4% Peak WL:Lp=447.5nm FWHM=16.5nm

Render Index:Ra=90.8

R1 =93	R2 =91	R3 =88	R4 =92	R5 =92	R6 =87	R7 =93	
R8 =91	R9 =72	R10=78	R11=92	R12=70	R13=92	R14=93	R15=93

Photo Parameters:

Flux = 923.5 lm Eff. : 91.32 lm/W Fe = 3.255 W

Electrical parameters:

V = 23.997 V I = 0.4214 A P = 10.11 W PF = 1.000

Status: Integral T = 560 ms Ip = 43678 (67%)

Model:COB 528 1M 6000K	Number:2
Tester:	Date:2019-11-11
Temperature:25.3Deg	Humidity:65.0%
Manufacturer:	Remarks:24098-1M