

Spectrum Test Report





Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: x=0.6945 y=0.3033/u'=0.5291 v'=0.5199

CCT=1001K(Duv=-0.0816) Dominant WL:Ld=622.8nm WL:Lc=--nm Purity=99.4%

Ratio: R=97.5% G=2.5% B=0.0% Peak WL:Lp=631.3nm FWHM=17.9nm

Render Index: Ra=27.4

R1 =9	R2 =80	R3 =31	R4 =0	R5 =4	R6 =92	R7 =3	
R8 =0	R9 =0	R10=75	R11=0	R12=78	R13=33	R14=60	R15=0

Photo Parameters:

Flux = 151.8 lm Eff. : 23.70 lm/W Fe = 782.3 mW

Electrical parameters:

V = 23.999 V I = 0.2670 A P = 6.408 W PF = 1.000

LEVEL: OUT WHITE: OUT


Status: Integral T = 100 ms Ip = 2812 (4%)


GBT5702

Model : 101.208LC
Tester :
Temperature: Deg
Manufacturer :

Number : R
Date: 2024-04-29 17:36:20
Humidity: %
Remarks: IP20/1M

Spectrum Test Report





Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: x=0.1389 y=0.7224/u'=0.0488 v'=0.5708

CCT=8369K(Duv=0.1659) Dominant WL: Ld =521.1nm WL: Lc = --nm Purity=77.7%

Ratio: R=0.3% G=97.2% B=2.4% Peak WL: Lp=517.0nm FWHM=25.3nm

Render Index: Ra=0.0

R1 =0	R2 =0	R3 =0	R4 =0	R5 =0	R6 =0	R7 =0	
R8 =0	R9 =0	R10=0	R11=0	R12=0	R13=0	R14=36	R15=0

Photo Parameters:

Flux = 345.9 lm Eff. : 115.39 lm/W Fe = 787.2 mW

Electrical parameters:

V = 23.999 V I = 0.1249 A P = 2.997 W PF = 1.000

LEVEL: OUT WHITE: OUT


Status: Integral T = 100 ms Ip = 2232 (3%)


GBT5702

Model : 101.208LC
Tester:
Temperature: Deg
Manufacturer:

Number : G
Date: 2024-04-29 17:36:57
Humidity: %
Remarks: IP20/1M

Spectrum Test Report





Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: x=0.1526 y=0.0300/u'=0.1998 v'=0.0885

CCT=100000K(Duv=-0.2078) Dominant WL: Ld =456.3nm WL: Lc = --nm Purity=98.2%

Ratio: R=1.5% G=13.9% B=84.5% Peak WL: Lp=452.1nm FWHM=14.9nm

Render Index: Ra=2.2

R1 =3	R2 =0	R3 =0	R4 =0	R5 =15	R6 =0	R7 =0	
R8 =0	R9 =0	R10=0	R11=0	R12=0	R13=0	R14=0	R15=16

Photo Parameters:

Flux = 49.14 lm Eff. : 17.88 lm/W Fe = 1.287 W

Electrical parameters:

V = 23.999 V I = 0.1145 A P = 2.748 W PF = 1.000

LEVEL: OUT WHITE: OUT


Status: Integral T = 100 ms Ip = 3554 (5%)


GBT5702

Model : 101.208LC
Tester:
Temperature: Deg
Manufacturer:

Number : B
Date: 2024-04-29 17:37:11
Humidity: %
Remarks: IP20/1M

Spectrum Test Report





Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: x=0.3805 y=0.3807/u'=0.2236 v'=0.5033
CCT=4026K(Duv=0.0018) Dominant WL: Ld =578.0nm WL: Lc = --nm Purity=28.4%
Ratio: R=19.4% G=76.4% B=4.2% Peak WL: Lp=452.5nm FWHM=27.8nm
Render Index: Ra=92.2

R1 =92	R2 =95	R3 =97	R4 =91	R5 =91	R6 =93	R7 =94	
R8 =85	R9 =61	R10=88	R11=91	R12=71	R13=93	R14=98	R15=89

Photo Parameters:

Flux = 358.3 lm Eff. : 80.53 lm/W Fe = 1.281 W

Electrical parameters:


V = 23.999 V I = 0.1854 A P = 4.449 W PF = 1.000
LEVEL: OUT WHITE: ANSI_4000K
Status: Integral T = 100 ms Ip = 515 (1%)


GBT5702

Model : 101.208LC
Tester:
Temperature: Deg
Manufacturer:

Number : NW
Date: 2024-04-29 17:37:25
Humidity: %
Remarks: IP20/1M

Spectrum Test Report





Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: x=0.2858 y=0.2540/u'=0.2087 v'=0.4174

CCT=12341K(Duv=-0.0230) Dominant WL:Ld =456.8nm WL:Lc = --nm Purity=25.7%

Ratio: R=23.9% G=68.8% B=7.3% Peak WL:Lp=452.1nm FWHM=15.7nm

Render Index: Ra=45.8

R1 =27	R2 =71	R3 =71	R4 =23	R5 =41	R6 =66	R7 =67	
R8 =1	R9 =0	R10=37	R11=0	R12=69	R13=36	R14=79	R15=11

Photo Parameters:

Flux = 889.0 lm Eff. : 53.51 lm/W Fe = 3.980 W

Electrical parameters:

V = 23.999 V I = 0.6923 A P = 16.61 W PF = 1.000

LEVEL: OUT WHITE: OUT

Status: Integral T = 100 ms Ip = 3850 (6%)

GBT5702

Model : 101.208LC
Tester:
Temperature: Deg
Manufacturer:

Number : RGBNW
Date: 2024-04-29 17:38:05
Humidity: %
Remarks: IP20/1M